

DEKRA Automobil GmbH
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Landesamt für Straßenbau und
Verkehr
NL Zschopau
Hans-Link-Str. 4
09131 Chemnitz

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Chemnitz
Neefestr. 131
09119 Chemnitz
Telefon 0371 / 3513-0
Fax 0371 / 3513-100
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Mark Cordts
Tel. direkt 0371 3513-240

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

C FS51

FIN

VF1JLARA68V329719

Auftraggeber	Landesamt für Straßenbau und, Verkehr, NL Zschopau, Hans-Link-Str. 4, 09131 Chemnitz
Ihr Auftrag vom	10.11.2023, telefonisch durch Herr Schreiber, auf Wunsch des Fahrzeughalters
Eingang am	14.11.2023
Besichtigung	14.11.2023 um 10:00 Auto Elektrik und Technik, Inh. Thomas Grimm, Clausstr. 55-57, 09126 Chemnitz

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 14.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		3.221,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 10.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 14.11.2023, durch **Herrn Schneider**, auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.11.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.11.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn **Thomas Grimm** bei Auto Elektrik und Technik, Inh. Thomas Grimm, Clausstr. 55-57, 09126 Chemnitz, im Beisein von **Herrn Schneider**.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Landesamt für Straßenbau und, Verkehr, NL Zschopau, Hans-Link-Str. 4, 09131 Chemnitz
Kennzeichen	C FS51
Tag der Erstzulassung	14.08.2008
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.02.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2023
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	JL / Trafic II Passenger
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
HSN / TSN	3333 / APJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1JLARA68V329719
zul. Gesamtmasse	2940 kg
Maße über alles L / B / H	4782 / 1904 / 1940 (mm)
Radstand	3098
Türen	4
Sitzplätze	8
Farbe	Blau
Lackierung	Uni
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	84 kW / 2464 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	158.949

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufeistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	Kleber / Transalp 2	W / O	8 mm
	109/107 R			
rechts	215 / 65 R 16	Kleber / Transalp 2	W / O	8 mm
	109/107 R			
2 links	215 / 65 R 16	Kleber / Transalp 2	W / O	8 mm
	109/107 R			
rechts	215 / 65 R 16	Kleber / Transalp 2	W / O	8 mm
	109/107 R			

Pannenset

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS mit EBV und elektr. Bremsassistent, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Blinker in Klarglasoptik, Drehzahlmesser, elektronisch, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckklappe, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischer, Kindersicherung an der seittl. Schiebetür, Kopfstützen (6), Kopfstützen (2), Lackierung: Standard, Lackierungsniveau 0, Lenkrad längsverstellbar, Mobilitätsset, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radabdeckung, Radiovorrichtung m. Dachantenne, Reifen 215/65 R 16 C, Rußpartikelfilter, Schiebetür, rechts mit Fenster (feststehend) + Fenster links, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: 3er Sitzbank in der dritten Reihe, herausnehmbar und vorklappbar, Sitze: 3er Sitzbank in der zweiten Reihe, Sitze: Beifahrersitz mit dreifacher Verstellung, Sitze: Fahrersitz mit dreifacher Verstellung, Vorrüstung für Kindersitz "Isofix", Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzglas grün, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie, kein Laden möglich, erneuern; Getriebe lässt sich nur schwer schalten, Schalthebel ausgeschlagen und Getriebe erneuern, instandsetzen; Bremsen vorn verschlissen, erneuern; Verkleidung der Luftansaugung an der Motorhaube, erneuern; Stoßfänger vorn verkratzt, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige




Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument