

Fahrzeugbeschreibung für junge Gebrauchtwagen

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung: | VW Passat Variant 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | | |
| Amtl. Kennzeichen: | BN-IT 108E | Erstzulassung: | 04.04.2022 |
| Fahrzeugart: | PKW / Kombi | Gesamtfahrleistung (Km): | 51.100 km |
| Klimatisierung: | Air Care Climatronic | Leistung: / Hubraum: | 115 kW / 1395 cm ³ |
| Kraftstoffart: | Hybr.B/E ext.auf | Getriebeart: | DSG / 6 |
| Partikelfilter: | | Fahrzeug-Ident-Nr.: | |
| Art der Lackierung: | metallic | Typschlüssel: | BRZ |
| Herstellerfarbbezeichnung: | Mangangray-metallic | Emissionsschl. Nr. 14.1: | Euro 6 |
| Sitzbezüge: (Mat. / Farbe) | Stoff / Anthrazit | Nat. Emissionsklasse (14): | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Anzahl der Türen: | 5 | HU: | 04/2025 |
| Bereifung: (Größe) | 215 / 55 R 17 94 V | Unfallfrei: | unfallfrei |
| Reifenprofiltiefe (mm): | 5/5/6/6 (mm) | Inspektion: | In 8.300km oder 270 Tagen |
| Reserverad: | nein | CO2-Emission: | 27 |

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren (Auszug):

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung am 30.08.2024 folgende Mängel festgestellt:
- LM-Felge (glanzgedreht) vorn rechts verschrammt
- Stoßfängerverkleidung vorn rechts unterhalb verschrammt
- Das Fahrzeug weist rundum, innen und außen, an Karosserie und Anbauteile Gebrauchsspuren (z.B. kleine Kratzer, Dellen, Steinschläge, Verschmutzungen und Abnutzungsspuren) auf.
- Frontbereich: Steinschlagschäden (u.a. an Frontscheibe, Außenspiegel, Motorhaube, Kühlergrill, Scheinwerfer, Frontverkleidung)

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug kann rundum, an allen lackierten und unlackierten Teilen (Karosserie, Anbauteile, Interieur, Verglasung, etc.) kleinere Kratzer, Abplatzungen, Verschürfungen, Dellen, Verschmutzungen, Beschädigungen und/oder Steinschlagschäden aufweisen, die nicht explizit aufgeführt oder fotografiert wurden. **Es wird daher dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.**
- Das Fahrzeug steht im Freien. Vogelkotanhaftungen können nicht ausgeschlossen werden.
- Die Batterie kann durch eine evtl. längere Standzeit ggf. entladen / beschädigt sein. Starthilfe ist dann durch Abholer erforderlich.
- Die Teile der Bremsanlage können durch eine evtl. längere Standzeit korrodiert sein.
- Winterräder 215/55 R17 94H

Bei Fahrzeugen mit beigelegter Zusatzausstattung, beispielsweise Sommer – oder Winterrädern, ist der neue Eigentümer/Abholer für die Organisation von erforderlicher Ladungssicherungstechnik verantwortlich. Aus rechtlichen Gründen kann bei der Verladung keine Unterstützung gewährt werden. Das Verladen, die Ladungssicherung sowie der Transport, ist entsprechend den rechtlichen Vorgaben, Sache des neuen Eigentümers/Abholers. Dies bestätigt er u.a. mit seiner Unterschrift auf der Empfangs-/Übergabebestätigung.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.:

Serviceheft vorh.:

Festgesetztes Mindestgebot:

23.150,00

i. Worten:

dreiundzwanzigtausendeinhundertfünfzig

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standort: | ITZ Bund Ilmenau Am Ehrenberg 8 98693 Ilmenau |
| Ansprechpartner: | Herr Lauterbach |
| Telefon: / E-Mail: | 0228-99680 4935 / Fuhrparkmanagement@itzbund.de |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.