



## Bewertung Gebrauchtfahrzeug

(Sichergestelltes Fahrzeug mit gefälschter  
Fahrgestellnummer)

**Fahrzeug: Mercedes C 63 AMG V 8**

### Vorwort:

Für den sichergestellten Pkw mit gefälschter Fahrgestellnummer ist eine Bewertung zu erstellen.  
Das Fahrzeug wurde am 13.12.2023 in 89231 Neu-Ulm, Emmi-Noether-Straße 8 (Fahrzeughalle der Fa.  
Maucher) besichtigt.

### Fahrzeugdaten:

Amtliches Kennzeichen	:	
Fahrzeugart	:	Pkw
Aufbauart	:	Limousine / 4-türig
Fabrikat	:	Mercedes
Typ	:	C 63 AMG V 8 (Typ 205)
<b>Fzg.-Ident-Nummer</b>	:	<b>WDD2050861F395074 (gefälscht)</b>
Hubraum/Leistung	:	3982 ccm / 350 kW
Motorart/Zylinder/Motorbauart	:	Benzinmotor / 8-Zylinder / V-Anordnung
Reifendimension	:	vo. 235/35 ZR 19 91 Y / hi. 265/35 ZR 19 98 Y
Reifenfabrikat	:	vo. Tracmac privilo TX3 / hi. Continental Sport Contact 6
Reifenart	:	Sommerreifen
Profiltiefe vl / vr / hr / hl	:	6,4 / 6,3 / 4,4 / 4,7 mm
Erstzulassung	:	21.10.2015
Anzahl Vorbesitzer	:	nicht bekannt
Nächste HU	:	fällig
Laufleistung abgelesen	:	97.931
Farbe / Lackart	:	obsidianschwarz / metallic

### Serien- / Sonderausstattungen:

Abgasnorm Euro 6; Automatikgetriebe 7-Gang; ABS; ESP und ASR; Servolenkung; Zwei-Zonen-Klimaanlage elektronisch geregelt; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Keyless-Go-System; Audiosystem Audio 20 mit Surroundsystem Burmester und Audio-Navigationssystem Command Online; elektrische Fensterheber vorne und hinten; Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik; Assistenzsysteme: Fahrmodusschalter, Fahrlichtautomatik, Tempomat mit Abstandsregelung, Totwinkelassistent, Fernlichtassistent, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Berganfahrhilfe, aktiver Parkassistent, Scheibenwischer mit Regensensor, Reifendruckkontrollsystem; Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht; Scheinwerfer-Höhenverstellung elektrisch; PDC vorne und hinten; Rückfahrkamera; Sitzbezüge Nappaleder; Fahrer- und Beifahrersitz Sportsitze mit Lendenwirbelstützen, elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, höhenverstellbar, beheizbar und klimatisierbar; Fahrer- und Beifahrerairbag; Kopfairbagsystem vorne und hinten; Seitenairbags und Beckenairbags vorne; Knieairbag Fahrerseite; Lederlenkrad AMG; Innenausstattung Edelholz Esche schwarz, Armaturentafel Oberteil Ledernachbildung, Innenhimmel schwarz; Einstiegsleuchten beleuchtet; Edelstahlpedale Sportdesign; Wärmeschutzverglasung; Frontscheibe mit Akustikfolie; Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt; Panorama-Schiebedach; Kofferraumdeckel elektrisch mit Fernöffnung; Rücksitze geteilt und klappbar; Heckscheibenheizung; Sport-Auspuffanlage; Sportfahrwerk; Sperrdifferential; Alufelgen 19 Zoll

### **Fahrzeugschäden und Zustand:**

- Kratzer an der Türe hinten rechts
- Brems Scheiben vorne angerostet und starke Riefenbildung
- Keine Fahrzeugpapiere vorhanden
- Verkleidungsteile teilweise lose im Fahrzeug
- Kein Serviceheft vorhanden, Kundendienst laut SI-Anzeige seit ca. 1 Jahr fällig
- Nur ein Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Verfälschte Fahrgestellnummer am Fahrzeug und auf dem Typschild vorhanden (korrekte FIN WDD2050861F287513)

### **Beurteilung:**

Unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustands, der oben aufgeführten Vorschäden und Mängel sowie der sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren wurde unter Einbeziehung der Angebotspreise für vergleichbare Fahrzeuge in Internet-Gebrauchtwagenbörsen für das Fahrzeug folgender Wert ermittelt:

### **Händlereinkaufswert**

**37.000,00 EUR**

#### Vermerk:

1. Der Händlereinkaufswert ist als Zeitwert anzusehen.
2. Durch die verfälschte Fahrgestellnummer und den dadurch stark erhöhten Aufwand bei einer Wiederezulassung wurde vom ursprünglich ermittelten Fahrzeugwert ein Betrag von pauschal 3.000,00 EUR abgezogen.
3. Durch die Standzeit von bisher 6 Monaten sind bereits Standschäden entstanden. Durch eine Verlängerung der Standzeit können erhebliche weitere Standschäden entstehen (Bremsanlage, Reifen, ...)

### **Anmerkungen:**

- Bei der Erstellung dieser Bewertung lagen keine Fahrzeugpapiere vor.
- Die Fahrgestellnummer wurde am Fahrzeug abgelesen.
- Es konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden; eine Probefahrt, eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite und eine technische Durchsicht waren nicht möglich (insofern können weitere hier nicht aufgeführte Mängel am Fahrzeug vorhanden sein)

### **Anlage:**

- Lichtbildtafel (18 Lichtbilder)

Kempton, 14.12.2023

Kappus, PHK  
amtl. anerk. Sachverst. m. T.  
f. d. Kfz-Verkehr