

21.10.2024

Zusatzdokument

VBAFR-104 FIAT TIPO

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	FIAT
Typ / Verkaufsbezeichnung:	TIPO
Art:	PKW
Km-Stand / Betriebsstunden:	100421
Baujahr:	21.07.2015
Tag der Erstzulassung:	25.07.2016
FIN / SN:	ZFA35600006D23873
Kraftstoff-/Antriebsart:	Benzin
Emissionsklasse:	Euro 6
Leistung (kW):	70
Hubraum (cm³):	1368
Leergewicht (kg):	1225
Gesamtgewicht (kg):	1650
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	4
Sitzplätze:	5
Unfallfrei:	nein
Farbe:	rot
Fälligkeit der HU:	unbekannt
Schlüssel:	1
Bereifung:	195/65 R15
Profiltiefe VA / HA (mm):	2/2
Maße LxBxH (mm):	4532 x 1792 x 1570
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Checkliste:

<i>in Ordnung:</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>	<i>Bemerkung</i>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie:		<input checked="" type="checkbox"/>	verwittert, Parkschäden
Unterboden:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Bremsen:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig, Standschäden
Bereifung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Kupplung:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Getriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsgetriebe dicht:		<input checked="" type="checkbox"/>	ölfeucht
Achsen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrwerk:			
Stoßdämpfer:			
Kühlsystem dicht:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Auspuffanlage:		<input checked="" type="checkbox"/>	rostig
Flüssigkeitsverlust:			
Lichtanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Batterie:		<input checked="" type="checkbox"/>	defekt
Lenkhilfe:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zentralverriegelung:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lüftung / Klimaanlage:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bordinstrumente:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Störungsmeldungen:	<input checked="" type="checkbox"/>		
Innenraum:		<input checked="" type="checkbox"/>	abgenutzt, verschmutzt, Schimmel
Standzeit ca.:			26 Monate
Standschäden:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fahrbereit:		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentation:		<input checked="" type="checkbox"/>	

Überführt durch:

Sonstige Bemerkungen:



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Teileträger / Bastlerfahrzeug
- rundum Parkschäden und stark verwittert
- Batterie defekt
- Aufbau und Rahmen rostig
- Innenraum abgenutzt, stark verschmutzt, verwittert und Schimmelbefall
- nicht fahrbereit
- Standzeit von ca. 26 Monaten.

Wertsteigernde Faktoren:

- Motor startet per Fremdstart
- rollfähig
- Klimaanlage.



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

