

DEKRA Automobil GmbH  
Hugo-Eckener-Str. 26, 50829 Köln

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz  
Friedrich-Ebert-Allee 38  
53113 Bonn

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Köln  
Hugo-Eckener-Str. 26  
50829 Köln  
Telefon 0221 / 17958-0  
Fax 0221 / 17958-142  
E-Mail koeln.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Mike Miller  
Tel. direkt 0228 55911-0  
Tel. mobil 0170 5742770

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**BN GW200E**

### FIN

**TMBJC7NY4NF012255**

Auftraggeber

Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

Ihr Auftrag vom

23.09.2024, mündlich

Besichtigung

23.09.2024 um 10:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bonn, Saime-Genc-Ring 4, 53121 Bonn

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.09.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>30.252,10 EUR</b>	<b>36.000,00 EUR</b>
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>34.369,75 EUR</b>	<b>40.900,00 EUR</b>

---

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.09.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.09.2024.

---

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.09.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Mike Miller bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bonn, Saime-Genc-Ring 4, 53121 Bonn, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

---

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

---

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 124 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

---

## Fahrzeugbeschreibung

---

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn
Kennzeichen	BN GW200E
Tag der Erstzulassung	14.09.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	14.09.2021

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2026

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NY / Enyaq iV 80
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	8004 / AWS
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJC7NY4NF012255
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Schwarz-Magic Perleffekt
Polster / Farbe	Teilleder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	70 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 3
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	6.783

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A / O	7 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A / O	7 mm

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Ablagen, Airbag, Center-Airbag vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorn und hinten, Airbag, Seitenairbags vorne, Akustikfrontscheibe, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Ausweichunterstützung inkl. Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. automatischer Abblendung, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Design Selection Loft, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit), Dritte Bremsleuchte, E-Sound, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang (EV), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegelabblendung, automatisch, Isofix-Verankerung auf dem Beifahrersitz, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten, Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A), Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Paket: Chrom, Paket: Drive BASIC, Parksensoren vorn und hinten, Radio: Infotainmentsystem mit kapazitivem 13"-Farbdisplay, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regensensor und Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving Home-Funktion, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Proteus Silber, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar,

Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar inklusive manuell einstellbaren Lendenwirbelstützen, Skoda Care Connect, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - im Kofferraum, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inkl. im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Erhöhte Batterieladeleistung max. 125 kW inkl. 1 Jahr monatliche Grundgebühr bei Ionity gratis, Lackierung: Perleffekt, Paket: Convenience PLUS, Paket: Fahrassistenz PLUS, Paket: Infotainment BASIC, Paket: Klimatisierung PLUS, Paket: Licht & Sicht BASIC, Paket: Parken PLUS, Paket: Sitzkomfort BASIC, Paket: Transport, Wärmepumpe

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 07.11.2023 bei Kilometerstand 5.883. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 409 Tage.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge hinten links, zerkratzt, erneuern; Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 8, 9);

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Mike Miller

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistungsanzeige




Bild 6 : Bordmappe, Bedienungsanleitung mit zwei Schlüssel



Bild 7 : Wartungsnachweis



Bild 8 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 9 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, verschrammt, polieren



Bild 10 : Felge hinten links, zerkratzt



Bild 11 : Felge hinten links, zerkratzt