

08.10.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	Opel Corsa F e		
Amtl. Kennzeichen:	KA-OP109E	Erstzulassung:	22.11.2021
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	8400
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	57 kW / cm ³
Kraftstoffart:	Elektro	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	nein	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1889 / ABX000102
Herstellerfarbbezeichnung:	Perl Blau	Emissionsschl. Nr. 14.1:	30AX
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	2017/1151;WLTP;reine Elektrofahrzeug
Anzahl der Türen:	5	HU:	11.2024
Bereifung: (Größe)	195/55R16	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektrofahrzeug
- Elektromotor
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn

Sonderausstattung:

- Audio-Navigationssystem Multimedia
- Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer LED

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Marderspuren sind im Motorraum vorhanden.
- Das Fahrzeug hatte einen Heckschden. Dieser wurde repariert. Die Höhe des Schadens betrug ca. 7800 Euro.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Verkleidungsteile im Innenraum sind verschmutzt und weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Kratzer, Schrammen, Dellen und Parkrempler befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.
- Beschädigungen sind an den Außenspiegeln vorhanden.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer und Schrammen auf.
- Kratzer und Schrammen befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- Der Antennenstab ist zerbissen.
- Aufgrund der langen Standzeit sind die Bremsscheiben an der Vorderachse und Hinterachse korrodiert.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- 4 Winterräder liegen im Fahrzeug
- Der letzte Service erfolgte am 22.11.2023 bei 6280 km.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

14.600 €

i. Worten:

vierzehntausendsechshundert Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Tennesseeallee 2 - 4 76149 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Tusch
Telefon: / E-Mail:	0721 7507-112

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.