

Gutachten

Betreff Bewertungsgutachten
Amtliches Kennzeichen GM-2536
Fahrzeugidentnummer ZCFA1LLH002263644



Fahrzeughalter Stadt Bergneustadt Der Bürgermeister
Köln Str. 256
51702 Bergneustadt
Auftrag vom / durch 19.08.2024 Herrn Bode, persönlich
Stadt Bergneustadt Der Bürgermeister
Köln Str. 256
51702 Bergneustadt
Besichtigungsdatum / Ort 19.08.2024 14:15 Uhr
Feuerwache Bergneustadt
Besichtigt durch Björn Kindgen
Anwesend Herr Frank Bode

=====

Kosten- und Wertzusammenfassung


	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19.0% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlereinkaufswert	12.142,86 EUR	2.307,14 EUR	14.450,00 EUR
Händlerverkaufswert	14.243,70 EUR	2.706,30 EUR	16.950,00 EUR

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter	: Stadt Bergneustadt Der Bürgermeister
Amtliches Kennzeichen	: GM-2536
Fahrzeug-Ident-Nummer	: ZCFA1LLH002263644
KBA-Nummer	: 4192000
Fahrzeugart	: Ohne Art
Aufbauart	: Hubrettungsfahrzeug, 2-türig
Fabrikat	: IVECO
Typ / Untertyp	: EuroFire Magirus 150 E27 / Drehleiter DL23-12
Hubraum / Leistung	: 7685 ccm / 196 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel / 6-Zylinder / Reihe
Plätze	: 3
Leer- / zul. Gesamtgewicht	: 13350 kg / 14000 kg
Länge / Breite / Höhe	: 10000 mm / 2500 mm / 3300 mm
Reifendimension	: 285/70 R19.5 146/144 L
Reifenfabrikat	: Michelin
Profiltiefe in (mm)	: 
Reifenzustand	: verkehrssicher
Anzahl der Achsen	: 2
Achslast vorn / hinten	: 5000 kg / 10100 kg
Erstzulassung	: 26.11.1998
Letzte Zulassung	: 26.11.1998
Anzahl der Vorbesitzer	: 0
Nächste HU / SP	: 04.2026 / 04.2025
Laufleistung abgelesen	: 16368 km
Farbe	: Orange
Lackart	: 2 K-Uni
Serienausstattung	: Nebelscheinwerfer; Anhängerkupplung vorne; Scheinwerfer; Blinkleuchte gelb; Seitenmarkierungsleuchten; Außenspiegel; Bordsteinspiegel rechts; Stoffsitze; drei Sitzplätze; Nebenantrieb; Differentialsperre Hinterachse; Druckluftbremsanlage; Schaltgetriebe; Scheinwerferreinigungsanlage; Räder Stahl 19.5";
Sonderausstattung	: Rundumbeleuchtung blau; Aufsatz- Zusatzbeleuchtung vorne; Druckluflhörner; Stauchfächer mit Rollo links und rechts; Hydraulische Stützen links und rechts; Wenderohr; Zusatzbeleuchtung an Drehleiter; Betriebsstundenzähler;

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024

AUFTRAGS-NR: 356-01069-24

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT BERGNEUSTADT DER BÜRGERMEISTER
KÖLNER STR. 256
51702 BERGNEUSTADT

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 19.08.2024 / BETRIEBSHOF DES ANSPRUCHSTELLERS

AMTLICHES KENNZEICHEN: GM-2536

ART / AUFBAU: OHNE ART / HUBRETTUNGSFAHRZEUG

FAHRZEUG IDENT NR: ZCFA1LLH002263644

FARBE: ORANGE
TÜREN: 2

MOTORART: DIESEL
HUBRAUM / LEISTUNG: 7.685 CCM / 196 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 /

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 26.11.1998 / 26.11.1998
NÄCHSTE HU / AU: 04.2026 /
VORBESITZER: 0

GESAMTLAUFLEISTUNG: 16.368 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER			
V-ACHSE:	/	11.0	11.0		
H-ACHSE:	/	I: 13.0	13.0	A: 13.0	13.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	16.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.706,30
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	14.450,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.307,14

BERGNEUSTADT , DEN 30.09.2024

FORM AUDATEX

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024

AUFTRAGS-NR: 356-01069-24

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

DREHLEITER-KORB; MAGIRUS DREHLEITER; SCHLEUDERKETTEN;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE: /

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: / LI: () 11.0 mm RE: () 11.0 mm
H-ACHSE AUSSEN: / LI: () 13.0 mm RE: () 13.0 mm
H-ACHSE INNEN: / LI: () 13.0 mm RE: () 13.0 mm

KORREKTUREN

ÖRTLICHE MARKTLAGE
STOSSFÄNGER VORNE GEBROCHEN

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 19.08.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	16.950,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.706,30
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	14.450,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.307,14

BERGNEUSTADT , DEN 30.09.2024

FORM AUDATEX

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Müller & Klein
Schaden- und Wertgutachten

Bergneustadt, den 30.09.2024

**müller&klein**
SACHVERSTÄNDIGE FÜR KFZ-TECHNIK
Kölner Str. 69 · 51702 Bergneustadt
Tel. 0 22 61 / 5 78 33 · Fax 5 77 85
www.mueller-klein.de

Björn Kindgen

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 17 Fotos

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 7



Bild 8

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 9



Bild 10

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 11



Bild 12

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 13



Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024

Bild 14



Bild 15



Bild 16

Gutachtennummer: 356-01069-24

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 30.09.2024



Bild 17