

Ingenieurbüro Scherschel | Bonner Str. 126 | 50968 Köln

Firma
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 0611/2024B vom 26.09.2024 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN Kennzeichen	W1K2130801A767096 BN-BA 423
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	E -Klasse Lim. (BM 213)(08.2016->)
Untertyp	E 200 (213.080)
Erstzulassung	27.11.2019
Laufleistung	61.445 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Händlereinkaufswert netto	EUR	22.410,00
Händlereinkaufswert brutto	EUR	26.667,90

(Wertangaben HEK/HVK durch die DAT. Keine Berücksichtigung der Fahrzeugbesichtigung)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber	Firma Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Auftragsnummer	0611/2024B
Auftragsdatum	26.09.2024
Besichtigungsdatum	06.11.2024

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Mercedes-Benz	Amtliches Kennzeichen:	BN-BA 423
Modell:	E -Klasse Lim. (BM 213) (08.2016->)	FIN:	W1K2130801A767096
Untertyp:	E 200 (213.080)	Erstzulassung:	27.11.2019
KBA:	2222 / AIR	Letzte Zulassung:	27.11.2019
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	61.445 km (abgelesen)
Hubraum:	1.991 ccm	Maße in mm (LxBxH):	4.923 x 1.852 x 1.468
Leistung:	145 kw	Anzahl Türen:	4
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Sitze:	5
Anzahl Gänge:	9	Lackfarbe:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Antriebsart:	Heckantrieb	Innenraumfarbe:	STOFF - SCHWARZ / ANTHRAZIT
Leergewicht:	1.695 kg	Anzahl Vorbesitzer:	Kein Vorbesitzer
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.355 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Limousine		

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Bordbuchmappe, Fahrzeugschein

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26910), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Beckenairbag vorn (Pelvisbag) (26850), Design- und Ausstattungslinie Exclusive (2583), Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb) (79707), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) (70521), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) (42926), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) (40956), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (70603), Fensterheber elektrisch vorn + hinten (35003), Getriebe Automatik - (9-Stufen) (75945), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 4-türig (10004), KeyFree-Startsystem (35512), Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) (28802), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System vorn (26804), Mercedes-Benz Notrufsystem (24858), Mild-Hybrid 155 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW) (96516), Mittelkonsole Klavierlack-Optik (27083), PRE-SAFE-System (37205), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP (77273), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Seitenairbag (Sidebag) vorn (26903), Servolenkung (69800), Sitze vorn elektr. verstellbar (32607), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Ablage-Paket (4706), Audio-Navigationssystem: COMAND Online (26011), Exclusive Interieur (4275), Fahrassistenz-Paket (4312), Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung (29400), Fußmatten Velours (28402), Innenausstattung: Edelholz Esche (31715), Kraftstofftank: vergrößert (77405), Metallic-Lackierung (11000), Multibeam LED (18026), Park-Paket (4409), Scheibenwaschanlage beheizt (19107), Sitzheizung vorn (29500), Sonnenschutz-Paket (1502), Spiegel-Paket (2610), USB-Anschluss im Fond (25084), Zusatzheizung (29401)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächste HU	11.2026

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	FELGE
VL Pirelli (Sommer)	225/55 R17 97Y	5,5 mm	Leichtmetall
VR Pirelli (Sommer)	225/55 R17 97Y	5,5 mm	Leichtmetall
HL Pirelli (Sommer)	225/55 R17 97Y	6,0 mm	Leichtmetall
HR Pirelli (Sommer)	225/55 R17 97Y	6,0 mm	Leichtmetall
2. RADSATZ (IM FAHRZEUG)			
VL Continental (Winter)	225/55 R17 97H	5,5 mm	Leichtmetall
VR Continental (Winter)	225/55 R17 97H	5,5 mm	Leichtmetall
HL Continental (Winter)	225/55 R17 97H	7,0 mm	Leichtmetall
HR Continental (Winter)	225/55 R17 97H	7,0 mm	Leichtmetall

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Kotflügel vorne rechts	Am Radlauf in der Lackierung beschädigt
2	Motorhaube	Steinschläge (Gebrauchsspuren)
3	Windschutzscheibe	Steinschläge (Gebrauchsspuren)

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages zum 11.11.2024, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

Händlereinkaufswert netto	EUR	22.410,00
Händlereinkaufswert brutto	EUR	26.667,90

(Wertangaben HEK/HVK durch die DAT. Keine Berücksichtigung der Fahrzeugbesichtigung)

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kraftfahrzeugmeister
Zertifizierter Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und -Bewertung, ZAK-Zert GmbH

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 3



Km-Stand

Bild 4



Fahrgestellnummer

Bild 5



Unterlagen

Bilder Feststellungen

Bild 6



Nr.: 1

Bauteil: Kotflügel vorne rechts
Beschädigungsart: Am Radlauf
in der Lackierung beschädigt
Reparaturweg:

Bild 7



Nr.: 2

Bauteil: Motorhaube
Beschädigungsart:
Steinschläge
(Gebrauchsspuren)
Reparaturweg:

Bild 8



Nr.: 3

Bauteil: Windschutzscheibe

Beschädigungsart:

Steinschläge

(Gebrauchsspuren)

Reparaturweg: