



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Hannover, 30.11.2024		
Abholungsort	Hannover		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	ZPD Nds. ZFN		
Vorbesitzer	intern <input checked="" type="checkbox"/>	extern <input type="checkbox"/>	
amtliches Kennzeichen	H-ZD 246	Tag der ersten Zulassung	11.05.2021
Hersteller	Opel	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 1844
Typ	Combo life (E)		Ziff. 2.2 : AKE
Fahrzeug-Ident-Nr.	W0VERHNS3MJ524412		Ziff. 14 : Euro6
Fahrzeug-Art / Aufbau	LKW geschl. Kasten		Ziff. 14.1: 36AP
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input checked="" type="checkbox"/> Diesel <input type="checkbox"/> Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>		
	Elektrisch <input type="checkbox"/> Wasserstoff <input type="checkbox"/>		
Hubraum (ccm)	1199	Leistung (KW)	96
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/> Automatik <input checked="" type="checkbox"/>		
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	2	Farbe außen:	blau
Anzahl der Türen / Schiebetüren	3 / 2	Farbe innen:	grau
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2		
Gesamtlauflleistung (km, abgelesen)	109.996	Nächste Hauptuntersuchung	ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/> Winterreifen <input type="checkbox"/>		
Hersteller / VA	Goodyear	Woche	02
Herstellungsdatum: HA	Goodyear	Jahr	23
Reifengröße	205/60 R 16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 8	rechts	8
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 8	links innen	rechts: 8 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad <input type="checkbox"/> Profiltiefe (mm)	Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>	
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>		
Reifengröße	205/60 R 15	Hersteller	Conti
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1. 07 23	2. 07 23	3. 07 23 4. 07 23
Profiltiefe (mm)	1. 5	2. 5	3. 5 4. 5

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Festgestellte Mängel / Besonderheiten Ausstattung:				

- **Motor: Ölverlust mit Abtropfen, Turbolader defekt, undicht, Inspektionsservice fällig**
- **Korrosion: Abgasanlage, Bremscheiben**
- **Innenraum: Nutzungsspuren, Oberflächenabnutzung,
Laderaum mit Abnutzungsspuren**
- **Lackmängel- Kratzer, Dellen vorhanden, Stoßfänger v. u. hi. Anstoßstellen**
- **Tür v. li. Lackkratzer**
- **Klimaanlage/ Standheizung nicht geprüft**
- **Standschäden**
- **Bordwerkzeug/Bordausstattung nicht geprüft**
- **Zusatzausstattung: Multifunktionslenkrad, Radio, Trenngitter hi.**
- **Verweis auf den ersten Satz im Text unten**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt

wenn ja, welche Schäden:

-

Mindesterloös: 9.100,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hildesheim, 22.11.2024



.....
Richter, aaPm.T.