

## Schätzurkunde

Vorgangs-Nr.: 24BS-04873TF

Schadstoffklasse Amtl. Kennzeichen PE-X 235 Euro 5 Fahrzeugart Pkw Radstand 3000 mm Fabrikat Volkswagen Zul. Gesamtgewicht 3000 kg Тур T5 Transporter Bus (7E)(09.2009->) Erstzulassung 04.05.2011 Aufbauart / Ausf. Nächste HU 07.2026 7/4 Sitzplätze / Türen Abgelesener km-Stand 258395 km Fahrzeug-Ident-Nr. WV2ZZZ7HZBH125025 Gesamtfahrstrecke 258395 km

Motorart / Getriebe Diesel / manual Halter-Einträge 2

Leistung / Hubraum 103 kW / 1968 ccm Farbe Natural Grey Metallic Reifen / Zust. vorn 215/65R16C 0 / 5,0 / 5,0 mm Hersteller Hankook

Reifen / Zust. hinten 215/65R16C 0 / 6,0 / 6,0 mm Hersteller Hankook Reifen / Zust. Reserverad 215/65R16C / 6,0 mm Hersteller unbekannt

## Serienausstattung:

Ausführung: Caravelle, Elektrik-Paket 1, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Karosserievariante: Normaldach, Anbauteile in Wagenfarbe lackiert, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Scheinwerfer H7, Tagfahrlicht, Stoßfänger lackiert, Wärmeschutzverglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: feststehend, vorn rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Kombiinstrument 4 Anzeigeinstrumente, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Bodenbelag: Teppich, Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich, Innenraumfilter: Pollenfilter, Heizung im Lade-/Fahrgastraum, Zuheizer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Heckklappe mit Verglasung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite), Wegfahrsperre (elektronisch), Doppelton - Fanfare, Make-up-Spiegel links beleuchtet, Make-up-Spiegel rechts beleuchtet, Anti-Blockier-System (ABS), Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Rußpartikelfilter, Karosserie/Aufbau: Bus, Radstand 3000 mm, Antriebsart: Frontantrieb, Getriebe 6-Gang, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI

#### Sonderausstattung:

Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz, Haltegriffe vorn, Seitenairbag / Kopfairbag vorn und Kopfairbag hinten, Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Reserverad in Fahrbereifung, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Raucher-Paket, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi, Standheizung mit Fernbedienung und Zeitschaltuhr, Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand, Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren, Schmutzfänger vorn und hinten, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum), Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, 2. Batterie 80 Ah Trennwand zum Fahrgastraum nachgerüstet.

### Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt:

Steinschläge Kratzer Gebrauchsspuren allgemein, Spiegel rechts Kratzer, Schiebetür Kratzer, Seitenwand rechts und Stoßfänger hinten Kratzer, Seitenwand links beschädigt, Kofferklappe links Delle, Sitzbezug vorn links beschädigt, Lehnenkippvorrichtung Mittelbank defekt, Himmel leicht beschädigt, ein Fahrzeug-Schlüssel defekt.

Fahrzeug scheckheftgepflegt, Kundendienst fällig, Bremsen vorn und hinten mit Scheiben 07/2023 erneuert.

1Satz Winterräder auf Stahlfelgen: 215/65R16 C 109/107 R, Continental 2x 4 mm, Dot 49/16 2X 8 mm, Dot 38/22

Bankverbindungen: Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG IBAN DE88 2709 2555 5005 0044 00
Postbank Hannover IBAN DE28 2501 0030 0080 6773 06

BIC GENODEF1WFV BIC PBNKDEFF

Der Händlereinkaufswert für das vorstehend beschriebene Fahrzeug zum Zeitpunkt der Untersuchung beläuft sich auf

8.790,00 EUR.

Dieser Schätzwert versteht sich als Bruttowert und beinhaltet 1403,45 Euro MwSt.

Anlage Restwertangebote

Stempel

Bewertungstag Ort und Datum Der Sachverständige 10.10.2024

Braunschweig, den 21.10.2024

T. Filter

Bankverbindungen:



Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig

# **Foto-Anlage**



Foto Nr. 002





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig



Foto Nr. 004





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig



Foto Nr. 006





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig

Foto Nr. 007



Foto Nr. 008



Gerichtsstand Braunschweig




Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 009



Foto Nr. 010





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 011



Foto Nr. 012





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 013



Foto Nr. 014





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 015



Foto Nr. 016





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 017



Foto Nr. 018





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig



Foto Nr. 020





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Foto Nr. 021



Foto Nr. 022





Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig

Foto Nr. 023



Foto Nr. 024



Gerichtsstand Braunschweig



Braunschweig, 21.10.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 24BS-04873TF Braunschweig

