

Betreuende Außenstelle:  
 Carl-Benz-Str. 8, 36433 Bad Salzungen  
 Tel.: 03695/6941-0 Fax: 03695/606200

Duplikat

Gemeindeamt-Bauabteilung  
 Geisaer Str. 16  
 36466 Dermbach

(1)FIN **WDB4351151W154644**  
 (2)Kennz. D **WAK 2791**  
 (3)Prüfort Dermbach, 07.06.2024  
 (4)km-St. 20886  
 (5)Fz-Kl. 10 LKW FAHRGESTELL  
 Aufbau 9900  
 Herst. 0709 DAIMLER-BENZ  
 Typ 720 UNIMOG U 1300 L/37  
 Var. 00000  
 zGM 7490 kg  
 EZ 06/90  
 Dat.letzt.HU 06/2023  
 § 57b nicht erforderlich  
 Standort Dermbach  
 Prüfort-Nr. 0213315994  
 Kunden-Nr. 0212921740  
 Regulierer-Nr. 0212921740

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
 Berichts-Nr. P079861000512  
 vom 07.06.2024, 12:13  
 HU-Prüfziffer tVGIQZ5&  
 Seite 1 von 2

Ergebnis:  
 geringe Mängel  
**D WAK 2791**  
 nächste HU fällig Juni 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6)Festgestellte Mängel:

- (7)an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.  
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.  
 (8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2026.

- D8.4.1b (GM)  
 Umweltbelastung: Motor ölfeucht  
 -D8.4.1b (GM)  
 Umweltbelastung: Getriebe ölfeucht  
 -D8.4.1b (GM)  
 Umweltbelastung: Differential vorn ölfeucht

(9)DEKRA  
 Ihr Prüflingenieur  
 B.Sc. Christian Erbe  
Stempel und Unterschrift

\*\*\*\*\*

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar	Berech. Druck bar	li. daN	re. daN
1 Achse	1003	1118	3.8	8.0		
2 Achse	761	668	2.6	8.0	711	681
Abbremsung	z = 129.2%				z = 18.5%	

Systemdaten Stand: 4.25.3-1

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	192,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	15,00 EUR
	Gesamtbetrag	<u>209,00 EUR</u>

Betreuende Außenstelle:  
 Carl-Benz-Str. 8, 36433 Bad Salzungen  
 Tel.: 03695/6941-0 Fax: 03695/606200

Duplikat

Gemeindeamt-Bauabteilung  
 Geisaer Str. 16  
 36466 Dermbach

(1)FIN **WDB4351151W154644**  
 (2)Kennz. D **WAK 2791**  
 (3)Prüfort Dermbach, 07.06.2024  
 (4)km-St. 20886  
 (5)Fz-Kl. 10 LKW FAHRGESTELL  
 Aufbau 9900  
 Herst. 0709 DAIMLER-BENZ  
 Typ 720 UNIMOG U 1300 L/37  
 Var. 00000  
 zGM 7490 kg  
 EZ 06/90  
 Dat.letztl.HU 06/2023  
 § 57b nicht erforderlich  
 Standort Dermbach  
 Prüfort-Nr. 0213315994  
 Kunden-Nr. 0212921740  
 Regulierer-Nr. 0212921740

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
 Berichts-Nr. P079861000512  
 vom 07.06.2024, 12:13  
 HU-Prüfziffer tVGIQZ5&  
 Seite 2 von 2

Ergebnis:  
 geringe Mängel  
**D WAK 2791**  
 nächste HU fällig Juni 2026

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel

Messprogramm: Diesel Kraftstoff: Diesel Messzeit: 07.06.2024 12:09

Funktionsprüfung Abgas	Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	Freie Beschleunigung			Ergebnis	
	[x]/[rpm]	0/2400	-/-	1.	2.	3.		
<u>Konditionierung</u>	[x]/[rpm]	min: 60	60	----	----	----	i.O.#	
Öltemperatur	[Grad C]	entsprechend AU-Richtlinie						
<u>Abgasmessung</u>								
Leerlauf	[1/min]	min: 600	max: 900#	760	760	760	i.O.	
Nennrehzahl	[1/min]	4100						
Abregeldrehzahl	[1/min]	min: 2400	max: 3120#	2940	3010	3010	3010	i.O.
Trübungswert (P)	[1/m]		max: 2.3	----	0.01	0.0	0.01	----
Beschl.zeit (tB)	[sek.]		max: 2.0	----	0.78	0.67	0.73	
Trübungsbandbreite	[1/m]		<= 0.5				i.O.	
Arithm. Mittelwert der Trübung	[1/m]		0.01				i.O.	
Bandbreite Beschleunigung	[s]		-					
Messzeitanteil (tx)	[sek.]	2.0						
Messmodus		B						
Sonde Nr.		2						

**Ergebnis:** **Funktionsprüfung Abgas:** **i.O.**

**GESAMTERGEBNIS:** **BESTANDEN**

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.12 LF6 11/2023	GL: 6
AU-Messgerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DiSmoke 480	Vers.: V2.5 07/2011	SN: 0647;01001E480A000075