





Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. [redacted]

(3) 01.07.2022 16:07

(2) Amtl. Kennzeichen

D [redacted]

(1) Fzg-Ident-Nr.

WAUZZZ8K49N044765

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AA)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	AUDI (0588)	Achse links rechts	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	B8 (AGX-00014)	[daN] [daN]	[daN] [daN]
Erstzulassung	01/2009	1 270 260	block. 130 120 block.
(4) Stand des Wegstreckenzählers	218.231	2 150 130	block. 130 120 block.
Zul. Gesamtmasse	2010 kg	Abbremsung BBA: 40 %	Abbremsung FBA: 12 %
letzte Hauptuntersuchung vom	03/2020		
(3) Prüfort	[redacted] 100-00		
Version Systemdaten-Anwendung	4.22		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 01.07.2022, Kontrollnummer: [redacted]

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

[redacted] 07.2024

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

Rechnung Nr. [redacted] Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.*) 74,79 EUR

Summe o. MwSt. 74,79 EUR

19 % MwSt. 14,21 EUR

Gesamtbetrag 89,00 EUR

*) incl. amtli. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO

[redacted]
Unterschrift/Stempel

Fahrzeug-Identifikationsdaten

Kennzeichen	[Redacted]	Erstzulassung	02.01.2009
Wegstreckenzähler	218231	Emissionsschlüssel-Nr.	35A0
Fahrzeug-Hersteller	AUDI	Herstellerschlüssel-Nr.	0588
Fahrzeug-Typ	B8	Typschl.-Nr.	AGX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8K49N044765	Nennndrehzahl [1/min]	4200

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	Diesel mit OBD	Prüfberichtsnummer	
Kraftstoffart	Diesel		

OBD-Funktionsprüfung		Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	i. O.
Ansteuerung MIL	#Aus	i. O.

Prüfberichtsnummer	Unterstützt	011010100C00	
	Gesetzt	000010100000	Nicht alle Systemtests durchgeführt

Fehlerspeicher	Abgasrelevante Fehler	0
----------------	-----------------------	---

Konditionierung	Einheit	Min.	Max.	Fzg.-Istdaten	
Motortemp.	°C	80		81,0	i. O.
Leertlaufdrehzahl	1/min	730	930	829	i. O.
Abregeldrehzahl	1/min	2300	2700	2575	i. O.

Gasstoßmessung	Einheit	Min.	Max.	Fzg.-Istdaten	
Rein.Gasst./Drehzahl	0/2300			---/---	
Messzeit	s	0,50			
Messmodus/Sonde		B/1			
Trübungs-Bandbreite	1/m		0,2	0,00	i. O.
Arithm. Mittelwert der Trübung(H)	1/m		0,50	0,00	i. O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0,5	0,04	i. O.

Gasstoß-Nr.	Trübung	Leertlaufdrehzahl	Abregeldrehzahl	Beschleunigungszeit	
k5	1/m	1/min	1/min	s	
	0,00	829	2564	0,57	i. O.
k6	0,00	829	2579	0,53	i. O.
k7	0,00	829	2592	0,53	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813) #Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen # Abregeldrehzahl (Standdrehzahl) einer 90 % der Nennndrehzahl (Erhöhung)

Kontroll-Nr. [Redacted] AU Siegel

Datum/Uhrzeit 01.07.2022 16:04

Prüfer [Redacted] Prüfer verantwortliche Person

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017	Abgas	BEA070 V1.19 CFFE0424
Software-Build	3.0.1671.2007	Serien Nr.	0430572639
AU-Geräteleitfaden	5.01	OBD	KTS540 V3.20
Fahrzeugsolldaten	V 3.60 02.11.2020 (CC)	Serien Nr.	0541683433

Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1LJ800426/A
zu Hauptuntersuchung Nr. 1LJ800362 vom 13.03.2020, GTÜ

(3) 20.03.2020 11:00

(2) Amtl. Kennzeichen

D

(1) Fzg-Ident-Nr.

WAUZZZ8K49N044765

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AA)
Hersteller (-Nr)	AUDI (0588)
Typ und Ausführung (-Nr)	B8 (AGX-00014)
Erstzulassung	01/2008
(4) Ständ des Wegstreckenzählers	188.129
Zul. Gesamtmasse	2010 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	03/2020
(3) Prüfort	0040-00/0040-00
Version Systemdaten-Anwendung	4.18

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 13.03.2020, Kontrollnummer:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

03.2022

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.


Rechnung Nr. 1

Seite 1
Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.	12,61 EUR
Summe o. MwSt.	12,61 EUR
19 % MwSt.	2,39 EUR
Gesamtbetrag	15,00 EUR

Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Unterschrift/Stempel



Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Auto
Kennzeichen
Kmi-Stand

02.01.2009
WAUZZZ8K49N044465


192653 km (vom 11.09.2020)

vom 11. September 2020

Rechnungs-Nr.:

Pos	Art	Beschreibung	Menge	Einheit	E-Preis (netto)	G-Preis (netto)
1	Material	ZWEIMASSENSCHWUNGRAD	1.000	Stk.	698,30 €	698,30 €
2	lohn	ARBEITS_OHN	5.000	Std.	50,00 €	250,00 €
3	Text	KUPPLUNG KUNDE GEBRACHT				
Zwischensumme:						948,30 €
+ 16 % MwSt.:						151,73 €
<u>Rechnungsbetrag brutto:</u>						<u>1.100,03 €</u>

Mit freundlichen Grüßen



Rechnungsmonat
entspricht dem
Leistungsmonat



11.09.20



